

Upozornění na úplnou uzavírku, nařízení objízdné trasy a změnu linek BUS


- Název stavby:** Modernizace silnice II/366 Jevíčko – Zadní Arnoštov
- Investor:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje
- Dodavatel stavby:** Porr a. s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Ing. Václav Leitermann, mobil: 724 530 884
- Dodavatel dopr. značení:** DOPA CZ s. r. o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec
Odpovědná osoba: Ing. Martin Žalud, mobil: 724 513 970
- Termín omezení:** 20. 03.–30. 06.2015
- Navržená objízdná trasa:** II/368 Křenov – II/368 Březina – III/36612 Bělá u Jevíčka – III/36612 Smolná – III/36612 Jevíčko – III/36611 Jevíčko (zpět na původní trasu)
- Dotčené linky BUS:** 680 884 ČSAD Ústí nad Orlicí
- Návrh opatření pro BUS:** Spoje č. 5, 6, 9, 10, 15 a 16 budou nahrazeny linkou č. 680 861, která bude z Křenova zajíždět v obdobných časech jako linka 680 884 do Zadního Arnoštova na zastávku Jevíčko, Zadní Arnoštov, kterou obslouží a pojedje zpět do Křenova, kde bude pokračovat dál po své trase do Jevíčka. Zastávky Jevíčko, u kostelíčka a Jevíčko, Zadní Arnoštov, hájenka budou po dobu úplné uzavírky zrušeny.

Příloha

Situace přechodného dopravního značení – úplná uzavírka

Vyvěšeno: 11. 03. 2015

Sejmuno: 01. 07. 2015



Detail IP 10a:



Legenda:


- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa

Vyjádření příslušného orgánu:

Souhlasíme - nesouhlasíme

Č.j.:

.....
razítko a podpis

VYPRACOVAL: Ing. Martin Žalud	 www.dopa.cz dopa@dopa.cz tel: 724 513 970
KONTROLOVAL:	
STAVBA: Modernizace silnice II/366 Jevíčko - Zadní Arnoštov	Č. ZAKÁZKY:
PŘÍLOHA: Situace přechodného dopravního značení - úplná uzavírka	MĚŘITVO:
	DATUM: 8.3.2015